




IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
EN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE - MONTAGEANLEITUNG
FR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



CAS4

GEDA S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@gedanextage.com
www.gedanextage.com

CONTENUTO SCATOLA:

COMPONENTS:

COMPOSANTS:

COMPONENTES:

INHALT:

AVVERTENZE:

Prima di installare il soffione è necessario spurgare in modo accurato le tubazioni di alimentazione

WARNING:

The supplying pipes must be carefully cleaned before installing the showerhead.

AVVERTENZE:








Avant de la mise en place du plafond de douche, il faut purger toutes les conduites d'alimentation.

NOTE:

Die Verbindungsröhre sorgfältig putzen bevor die Installation der Kopfsbrause.

ADVERTENCIAS:

Antes de conectar rociador es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.

N° 1 SPINA D'ICENTRAGGIO CENTRING PIN CEVILLE DE CENTRGE 	N° 2 GRANI M4x6 SCREWS M4x6 VIS M4x6 TORNILLOS M4x6 SCHRAUBEN M4x6 	N° 1 CONTRODADO LOCKNUT CONTRE-ECROU CONTRATUERCA NUTMUTTER 
N° 2 SUPPORTI SUPPORT SUPPORT SOPORTE 	N° 1 PERNO PIN PIVOT PERNIO 	N° 1 ANELLO SAGOMATO SHAPED RING BAGUE PROFILÉE ANILLO MODELADO 
N° 2 GUARNIZIONI SEALS JOINTES JUNTAS SIEGELN 	N° 1 PERNO DI FISSAGGIO MOUNTING PIN PIVOT DE FIXATION PERNIO DE FIJACION 	
N° 1 ROSONE CAP COVERTURE TAPA TAMPA 	N° 1 BASE DI FISSAGGIO MOUNTING BASE BASE DE FIXATION BASES DE FIJACION MONTAGEBASIS 	
N° 1 CARTUCCIA DIFFUSORE CARTRIDGE CARTOUCHE CARTUCHO REGENBRAUSE 	N° 1 CORPO ESTERNO EXTERNAL BODY CORPS EXTERNE CUERPO EXTERIOR EXTERNEKÖRPER 	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAGE ANWEISUNGEN

